



# Jalador Master

Latón o Acero Inoxidable



## 1 » Características

Jalador completo fabricado en latón o acero inoxidable con canal y hule para la limpieza profesional de ventanas. Con sus diferentes medidas es más fácil realizar la limpieza en ventanas de diferentes tamaños.

## 2 » Material

Mango troquelado y canal extruido fabricados 100% en latón o acero inoxidable de una sola pieza. Hule 100% de neopreno bajo el proceso de inyección para garantizar uniformidad en el material y así evitar porosidades que dejan rayas o marcas en el vidrio.

## 3 » Presentación

Individual o en Blister, listo para su exhibición y venta. Con literatura en tres idiomas (Inglés, Español y Francés), con instrucciones para su uso y limpieza paso a paso de cualquier ventana. Incluye código de barras.


## 4 » Uso recomendado

Para la limpieza de ventanas y espejos de diferentes tamaños. Su diseño ergonómico permite un agarre cómodo y sin esfuerzo para realizar las maniobras que se requieren en la limpieza de ventanas. Se acopla a cualquier extensión telescópica Reach de Ettore para la limpieza de ventanas a altura. Para insertar o retirar el canal, solo se requiere oprimir la parte interna con el dedo pulgar.


SKU	Descripción
1013	Completo de 30 cm
1017	Completo de 35 cm
1025	Completo de 45 cm




Comience por hacer una solución limpiadora con el producto Squeege-Off de Ettore. Un litro de Squeege-Off rinde hasta 120 litros de solución limpiadora.



Sumerja el cepillo en la cubeta con la solución de Squeege-Off y exprima el exceso de líquido. Primero lave las orillas de las ventanas y continúe en dirección al centro con movimientos circulares.



Comience con el jalador realizando un corte en la orilla de la ventana hacia la parte baja. Coloque el jalador en la orilla y jale hacia abajo traslapando el hule unos dos centímetros.



También se puede comenzar por la parte superior y de forma horizontal pasar el jalador traslapando dos centímetros. Cuando separe el jalador del vidrio es necesario secarlo con un trapo que no deje pelusa antes de volver a pegarlo al vidrio. Para terminar, limpie las orillas con el trapo.

# INOXIDABLE JALADOR LATÓN LIMPIEZA ESPECIALIZADA VIDRIO CRISTAL

